

CIRCOMETER

Ideálny a najjednoduchší nástroj na meranie vonkajších priemerov tesnení s vysokou presnosťou. Hlavné použitie je na meranie O-krúžkov. Je podobný ohybnej páske alebo, meradlu, ktoré sa prispôbajú akémukoľvek zaoblenému tvaru a rýchlo, ľahko a presne zmeria vonkajší priemer. Na získanie výsledku stačí spočítať hodnoty na meradle.

Circometre HENNLICH dodávame v 6 rozmerových variantoch a vo vyhotovení Nerez a Oceľ, pozri tabuľku nižšie.



Popis variantov:

TYP	Obvod (mm)	Priemer (mm)
HZ201158 HZ201158 NEREZ	69 - 950	20 - 300
HZ201159 HZ201159 NEREZ	940 - 2 200	300 - 700
HZ2011591 HZ2011591 NEREZ	2 190 - 3 460	700 - 1 100
HZ2011592 HZ2011592 NEREZ	3 450 - 4 720	1 100 - 1 500
HZ2011593 HZ2011593 NEREZ	4 710 - 5 980	1 500 - 1 900
HZ2011594 HZ2011594 NEREZ	5 970 - 7 230	1 900 - 2 300