

## OPORNÉ KRÚŽKY A TVAROVÉ DIELY



- DELENÉ A NEDELENÉ KRÚŽKY RÔZNYCH TVAROV
- ŠPECIÁLNE PROFILY



Profil	Značenie	Popis	Materiál	Teplota (°C)	Tlak (bar)	Rýchlosť (m/s)
	DST 108	Štandardný oporný krúžok, môže byť aj delený.	POM	- 40 +100		
			PTFE	-200 +260		
			H-PU	- 30 +110		
	DST 109	Profilový oporný krúžok.	POM	- 40 +100		
			PTFE	- 200 +260		
			H-PU	- 30 +110		
	DST 110	Profilové oporné krúžky v rozmeroch podľa požiadaviek.	POM	- 40 +100		
			PTFE	- 200 +260		
			H-PU	- 30 +110		
	DST 111	Profilové oporné krúžky v rozmeroch podľa požiadaviek.	POM	- 40 +100		
			PTFE	- 200 +260		
			H-PU	- 30 +110		
	DST 112	Profilové oporné krúžky v rozmeroch podľa požiadaviek, pre tyčové aplikácie pri vysokých tlakoch.	POM	- 40 +100		
			PTFE	- 200 +260		
			H-PU	- 30 +110		
	DST 113	Profilové oporné krúžky v rozmeroch podľa požiadaviek, pre piestne aplikácie pri vysokých tlakoch.	POM	- 40 +100		
			PTFE	- 200 +260		
			H-PU	- 30 +110		

Tento katalóg podlieha zmenovej službe 01/16

V prípade zložitejších profilov uveďte vo vašej objednávke náčrt s uvedením rozmerov:

